



## **INFORMATIVA RISCHI**

### **Gestione della sicurezza per le prestazioni di terzi all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque SpA**

### **Art. 26 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

### **ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE**

Oggetto	<b>Servizio di manutenzione del verde</b>
Committente	Umbra Acque S.p.A.
Impresa esecutrice	
Numero documento	7-07-342
Data emissione	26.08.2021
Revisione	rev.01
Redatto da	Servizio Prevenzione e Protezione di Umbra Acque S.p.A.

#### **Introduzione**

La presente informativa redatta ai sensi dell'art. 26 comma 3, D.lgs. 81/2008 contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza che Umbra Acque S.p.A. fornisce alla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto circa la gestione dei rischi presenti (interferenti e non) che è possibile riscontrare all'interno dei luoghi di lavoro di pertinenza di Umbra Acque S.p.A. dove il personale della ditta è chiamato ad operare per i lavori affidati.

In tale documento vengono definite le misure di prevenzione, protezione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alle proprie attività.

L'impresa esecutrice è ritenuta responsabile ai sensi dell'art.26, del D. Lgs 81/2008, di ogni danno che debba causare causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività ed è tenuta all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà predisporre ed attuare le misure necessarie all'abbattimento del rischio.

L'impresa esecutrice potrà proporre prima dell'inizio del servizio eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento come pure dovrà essere opportunamente integrato al sopraggiungere di nuove interferenze, al fine di individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette nuove fattispecie.

Questo documento non è applicabile ai rischi specifici propri della ditta affidataria poiché per tali rischi, non riferibili alle interferenze con le lavorazioni del Committente, resta l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi in ottemperanza all'artt. 17 e 28 del D. Lgs 81/08.

#### **Organigramma della sicurezza di Umbra Acque S.p.A.**

Datore di Lavoro	Avv. Tiziana Buonfiglio
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Ing. Marinella Brizioli 075-59780139 – 331-682.54.36
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione	Geom. Fabio Ippoliti, 075-59.780131 – 331-697.66.68
Medico Competente coordinatore	Dott.ssa Veronica Nolic
Medico Competente coordinato	Dott. Matteo Angelisanti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	E. Batocchi, N. Burocchi, F. Felicioni

#### **Tipologia del servizio**

**Manutenzione (ordinaria e straordinaria) del verde, inteso come taglio dell'erba, taglio e/o potatura degli alberi, sistemazione di recinzioni presso gli impianti in gestione del Committente.**

#### **Accesso ai luoghi di lavoro**

La ditta affidataria del servizio deve:

- disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro sia per i rischi propri, sia per quelli interferenti;
- disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19 come da protocollo anticovid aziendale applicabile;
- consegnare prima dell'inizio dei lavori tutta la documentazione richiesta al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.

L'accesso è consentito al solo personale dell'impresa esecutrice precedentemente comunicato, tale personale è tenuto ad esporre in maniera continuativa il tesserino di riconoscimento.

Personale diverso da quello indicato potrà accedere nei siti, solo se preventivamente comunicato ed autorizzato dal Committente; la violazione alla disposizione di divieto, comporta l'immediato allontanamento del trasgressore e la denuncia alle pubbliche autorità.

Il personale dell'impresa esecutrice nello svolgimento delle proprie mansioni si deve uniformare alle prescrizioni fornite dal Committente e deve operare senza creare intralcio allo svolgimento delle normali attività di conduzione degli impianti.

Il personale dell'impresa esecutrice è inoltre obbligato al rispetto dei tempi stabiliti dal Committente e non potrà trattenersi all'interno dei luoghi di lavoro oltre l'orario stabilito con la Committenza e non deve accedere, anche temporaneamente, in locali, aree o parti di impianto estranee all'oggetto servizio.

Il personale dell'impresa esecutrice non può utilizzare né i servizi igienici né gli spogliatoi eventualmente presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta affidataria del servizio.

La committenza si riserva, per sopraggiunte esigenze di lavoro, di modificare giorni/orari di svolgimento del servizio, dandone preventiva comunicazione all'impresa esecutrice.

### Disposizioni di carattere generale

L'impresa esecutrice si impegna:

- ad attenersi alle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D. L.gs.81/2008, garantendo condizioni di permanente sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni;
- ad avvalersi di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità; suddetti lavoratori devono essere in possesso di idoneità sanitaria e tecnico-professionale; di provata capacità e adeguati, anche numericamente, alle necessità del servizio;
- ad utilizzare, per l'impiego di macchine che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, solo personale qualificato, formato e abilitato secondo quanto prescritto dal T.U.S e dall'Accordo Stato Regioni n.53/2012; lo stesso personale dovrà risultare idoneo anche riguardo agli accertamenti previsti per il contrasto alle dipendenze da alcool e droga;
- a svolgere le attività in completa autonomia organizzativa, utilizzando esclusivamente proprie macchine, attrezzature e utensili (siano esse di proprietà o in noleggio), marcate CE, oggetto di manutenzione, revisione e verifiche (se applicabile) secondo quanto previsto dai manuali d'uso del fabbricante, delle norme tecniche e dalla legislazione vigente. È fatto divieto al personale della ditta esecutrice di utilizzare qualsiasi macchina, attrezzatura, ed utensile di proprietà o a qualsiasi altro titolo detenuta della società Umbra Acque S.p.A., salvo che non sia stato espressamente richiesto e autorizzato in forma scritta;
- a dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) necessari alla loro tutela, adeguati ai rischi evidenziati nel proprio documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) e commisurati alla specifica attività da svolgere anche in funzione delle condizioni ambientali e lavorative presenti al momento dell'intervento; suddetti DPI/DPC devono: rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti; essere correttamente mantenuti in efficienza; essere usati esclusivamente ai fini cui sono destinati;
- ad informare i propri lavoratori che all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque S.p.A. è vietato fumare, utilizzare fiamme libere, assumere alcool nonché sostanze stupefacenti.
- ad utilizzare, conservare e smaltire le sostanze e prodotti chimici eventualmente utilizzati secondo le disposizioni di legge. Tutte le sostanze e i prodotti dovranno essere sempre accompagnati dalle relative schede di sicurezza aggiornate secondo la normativa vigente e in ogni caso non dovranno essere mai lasciati incustoditi e/o travasati in contenitori diversi da quelli originali;
- gli automezzi dell'impresa fornitrice dovranno stazionare in un'area appositamente destinata in modo da non creare intralci alla normale circolazione ed in modo da non costituire pericolo per i pedoni, qualora gli automezzi vengano posizionati lungo la carreggiata stradale dovrà essere apposta adeguata segnaletica stradale in modo da isolare la zona di lavoro ed in modo da rendere visibile l'automezzo stesso; Il personale della ditta affidataria non deve lasciare il mezzo incustodito se non prima di aver spento il motore e arrestato stabilmente il mezzo;
- a prescrivere al proprio personale l'osservanza del segreto di ufficio e il divieto di aprire cassette, armadi, rimuovere carte o altri documenti lasciati eventualmente incustoditi; di scattare fotografie e/o di effettuare riprese e/o registrazioni audio, se non espressamente autorizzati in forma scritta;
- a segnalare prontamente al R.S.P.P. di Umbra Acque S.p.A. la presenza di situazioni di rischio, ovvero riguardo a tutti gli aggiornamenti necessari a seguito di mutate esigenze organizzative, istituzionali o altro.
- solo il personale abilitato potrà eseguire le lavorazioni all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento, con le modalità previste dal DPR 177/2011
- solo il personale qualificato, formato e abilitato potrà utilizzare Macchine e attrezzature che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari - art. 71 c. 7)
- l'area di lavoro, oggetto dell'intervento dovrà essere adeguatamente segregata rispetto al resto dell'impianto al fine di eliminare al massimo le interferenze con altri lavoratori eventualmente presenti; Tale area dovrà essere adeguatamente segnalata con apposita segnaletica di sicurezza e di cantiere;
- dovranno essere installati idonei DPC per proteggere gli operatori contro le cadute dall'alto e verso il vuoto;

## Comunicazione evento infortunistico

In caso di infortunio occorso a lavoratori dell'impresa esecutrice (o subappaltatori, subaffidatari o comunque terzi a cui vengano affidati lavori, servizi o forniture sotto qualsiasi forma di contratto), verificatosi durante l'espletamento del contratto in oggetto svolto presso i luoghi del Committente, l'affidatario è tenuto a segnalarlo immediatamente con modalità scritta e con contenuti adeguati al Committente.









Scopo di tale comunicazione è quello di individuare eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione.

## Prescrizione di carattere generale

Il personale dell'impresa esecutrice:




- è tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque S.p.A.;
- deve prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché di quella delle altre persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro;
- deve utilizzare i DPC ed indossare i DPI messi a disposizione dal proprio Datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute;
- nel caso di utilizzo di apparecchiature elettriche deve assicurarsi che siano collegate alla rete elettrica in modo corretto, mantenendo il collegamento con l'impianto di messa a terra ed evitando, in maniera assoluta, qualsiasi manomissione ed intervento sull'impianto elettrico esistente.
- è autorizzato ad accedere, esclusivamente, negli ambienti di lavoro oggetto dei lavori, l'accesso in qualsiasi altro luogo, fatte salve eventuali necessità di salvaguardia dei lavoratori in caso di pericolo grave e imminente, **non è mai autorizzato**;
- deve rispettare la segnaletica di sicurezza; non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; non occultare i presidi d'emergenza e la segnaletica di sicurezza; deve prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; deve rispettare le limitazioni di velocità, le vie di transito indicate, le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada; deve rispettare il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere; rispettare il divieto di assunzione e detenzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- deve segnalare prontamente al proprio Datore di Lavoro la presenza di situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- deve rispettare i tempi stabiliti e non è autorizzato a trattenersi nei luoghi di lavoro al di fuori dell'orario concordato;
- deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

## Gestione dell'emergenza




	<p><b>EMERGENZA INCENDIO</b> Se si rileva un incendio, dare prontamente l'allarme e prima di qualsiasi intervento di spegnimento incendio, togliere obbligatoriamente tensione alle apparecchiature e solo poi intervenire. Non spegnere incendi con acqua; Non utilizzare l'estintore se non si è in grado di utilizzarlo correttamente. L'emergenza è gestita dagli addetti antincendio che la coordinano, intervengono eventualmente con estintori, decidono quando chiamare i VVF e se evacuare l'edificio. <b>L'impresa esecutrice dovrà comunque garantire sempre la presenza di un proprio presidio di antincendio numericamente adeguato al rischio. In caso di utilizzo dei presidi d'emergenza presenti in sede ovvero se questi non sono correttamente mantenuti la ditta affidataria è tenuta ad avvisare immediatamente il RSPP di Umbra Acque Spa</b></p>												
	<p><b>EMERGENZA SANITARIA</b> Se si rileva un malore, infortunio, dare prontamente l'allarme e proteggere te stesso e il soggetto interessato da eventuali possibili nuovi traumi. L'emergenza è gestita dagli addetti al primo soccorso, che la coordinano e decidono se e quando chiamare il 118; <b>L'impresa esecutrice dovrà comunque garantire sempre la presenza di un proprio presidio di primo soccorso numericamente adeguato al rischio. In caso di necessità il personale della ditta affidataria potrà usufruire prodotti di primo soccorso e in tal caso, ovvero se accertata la presenza di presidi sanitari deteriorati o scaduti, la ditta affidataria è tenuta ad avvisare immediatamente il RSPP di Umbra Acque Spa</b></p>												
	<p><b>COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA D'EMERGENZA</b> Tutto il personale operativo di Umbra Acque Spa è dotato di telefono cellulare aziendale, all'interno degli uffici, sono presenti degli apparecchi telefonici (per le chiamate esterne è necessario digitare 0 (zero) prima del numero. Alla risposta presentarsi sempre con nome e cognome; Descrivere sinteticamente l'accaduto; Indicare il luogo esatto dell'accaduto; Indicare se ci sono feriti e la loro gravità; Indicare eventuali danni e la loro gravità; Indicare un eventuale luogo di incontro con i soccorritori; Lasciare il proprio recapito telefonico</p>												
	<p><b>IN CASO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE</b> Non intralciare le operazioni di soccorso; Mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale, non correre, spingere o gridare e non procedere in senso contrario al flusso di esodo; - asportare, se possibile, solo i propri effetti personali; - seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica; - non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi; - non usare in nessun caso ascensori o montacarichi; - attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il lavoro.</p>												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="309 1783 587 1881"> <p>NUMERI TELEFONICI UTILI</p> </td> <td data-bbox="587 1783 734 1881">  </td> <td data-bbox="734 1783 852 1881">  </td> <td data-bbox="852 1783 1066 1881">  </td> <td data-bbox="1066 1783 1232 1881">  </td> <td data-bbox="1232 1783 1445 1881">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 1881 587 1975"></td> <td data-bbox="587 1881 734 1975">115</td> <td data-bbox="734 1881 852 1975">112</td> <td data-bbox="852 1881 1066 1975">113</td> <td data-bbox="1066 1881 1232 1975">118</td> <td data-bbox="1232 1881 1445 1975">075-597.80.300 Centrale Operativa</td> </tr> </table>	<p>NUMERI TELEFONICI UTILI</p>							115	112	113	118	075-597.80.300 Centrale Operativa
<p>NUMERI TELEFONICI UTILI</p>													
	115	112	113	118	075-597.80.300 Centrale Operativa								

## Segnaletica di sicurezza

Di seguito, a titolo esemplificativo, le tipologie di segnali installati nei luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento:

				
SEGNALI DI DIVIETO Forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi	SEGNALI DI PERICOLO Forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	SEGNALI DI PRESCRIZIONE Forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro	SEGNALI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde	ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

## Dispositivi di Protezione




		
Il personale dell'impresa esecutrice è tenuto ad indossare sempre i DPI standard e specifici con livelli di protezione adeguati ai rischi individuati per le lavorazioni affidate, come previsto nel proprio documento di valutazione dei rischi	Non accedere in aree diverse da quelle oggetto dell'affidamento	Indossare sempre il tesserino di riconoscimento all'interno dei luoghi di lavoro

1. Urti, impatti, colpi, schiacciamenti, lacerazioni
2. Cadute a livello per scivolamento
3. Carichi sospesi
4. Rischio Chimico
5. Elettrocuzione in presenza di impianti o apparecchiature elettriche
6. Cadute dall'alto
7. Ambienti confinati
8. Annessamento
9. Rischio Biologico
10. Punture d'insetto, shock anafilattico
11. Rumore
12. Interferenze

## Valutazione dei Rischi


### 1 Urti, impatti, colpi, schiacciamenti

		P	D	R
1.1	Urto accidentale degli arti superiori con ostacoli fissi	2	2	4
1.2	Abrasioni delle mani nell'apertura dei chiusini dei pozzetti	2	2	4
1.3	Uso di attrezzi manuali	2	2	4
1.4	Contatto accidentale con elementi fissi dei locali	2	2	4

	Fonte di rischio: negli impianti tecnologici sono presenti macchine e attrezzature che possono essere accidentalmente urtate dal lavoratore nonché macchine e attrezzature non adeguatamente protetti contro i contatti accidentali, con organi meccanici in movimento e/o macchine con avvio automatico.
	Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Mantenere fruibili e sgombri le vie di circolazione e gli spazi operativi; dotare il proprio personale di adeguati DPI con livelli di protezione adeguati al rischio; rispettare le specifiche istruzioni operative e quanto riportato nei manuali d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature: non rimuovere carter e protezioni delle macchine e non manomettere i sistemi di blocco di emergenza. Effettuare le manutenzioni solo a macchine spente ed alimentazione disinserita;
	Non operare in spazi angusti o ristretti senza indossare l'elmetto di protezione del capo; Non operare in assenza di adeguata illuminazione; Non accedere, senza permesso, in parti dell'impianto estranee alle lavorazioni


### 2 Caduta a livello, piede in fallo, scivolamento

		P	D	R
2.1	Scivolamento dell'operatore su superfici bagnate o viscido	2	1	2
2.2	Scivolamento dell'operatore su pavimenti sconnessi o discontinui	2	2	4
2.3	Caduta dell'operatore su cambi di livello o scale	2	2	4
2.4	Caduta dell'operatore per ostacoli sulle vie di transito di luoghi al chiuso	2	2	4
2.5	Caduta dell'operatore per aperture nel vuoto	2	3	6

	Fonte di rischio: in presenza di liquidi o/e di residui versati accidentalmente ovvero di aree di transito intralciate da attrezzature o altro materiale.
	Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Eseguire gli interventi in orario diurno, dotare il proprio personale di adeguati DPI (calzature di sicurezza con suola antiscivolo), rispettare le disposizioni aziendali in merito al mantenimento della fruibilità degli spazi operativi e di passaggio nelle aree di lavoro esterne, separare le vie di circolazione dalle zone destinate a deposito di materiali, mantenere pulito e sgombrato il percorso e gli ambienti di lavoro



### 3 Carichi sospesi

		P	D	R
3.1	Presenti attrezzature di sollevamento per la movimentazione dei carichi	1	6	6

	<p><i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Utilizzare l'attrezzatura secondo le indicazioni, le specifiche ed i limiti indicati dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione; verificare l'efficienza dei comandi, del motore e delle protezioni relative agli organi soggetti a movimento; segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'attrezzatura di sollevamento o di situazioni lavorative pericolose; non sostare o passare sotto i carichi sospesi; evitare manovre brusche che possano imprimere al carico oscillazioni</p> <p>Evitare di transitare su postazioni di lavoro e/o di passaggio; impedire alle persone di passare o fermarsi sotto un carico sospeso; verificare che i carichi siano ben imbracati ed equilibrati; non abbandonare il posto di manovra senza aver messo a terra il carico e disinserito la presa di forza; non utilizzare la gru per effettuare operazioni di traino, spinta, tiro laterale o obliquo.</p>
---	---


### 4 Rischio chimico

		P	D	R
4.1	presenti sostanze e preparati chimici.	1	4	4

 	<p><i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Proteggersi dal rischio di esposizione per inalazione e/o per contatto cutaneo di sostanze/preparati chimici pericolosi mediante l'utilizzo di DPI specifici; rispettare le indicazioni di uso contenute nelle SDS delle sostanze chimiche utilizzate. Informare e formare i lavoratori circa il rischio da esposizione alle sostanze chimiche e le misure da mettere in atto; mettere a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza (SDS) di tutte le sostanze chimiche impiegate e in caso di emergenza adottare le misure in esse contenute; non mangiare, bere, fumare all'interno degli impianti,</p> <p>I prodotti chimici eventualmente utilizzati dalla ditta affidataria devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettature, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità, modalità d'uso e a basso impatto ambientale. Spetta al soggetto affidatario provvedere a valutare il rischio chimico, cioè il rischio connesso con la presenza nel ciclo lavorativo di sostanze o miscele/preparati chimici pericolosi, le quali, a seconda della loro natura, possono dar luogo a rischi per la sicurezza (incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.) e rischi per la salute (esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti, cancerogeni, mutageni, ecc.); non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti; ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori; accertarsi della disponibilità di adeguati mezzi di estinzione incendi.</p>
---	---


### 5 Elettrocuzione

		P	D	R
5.1	Presente impianto elettrico per alimentazione di attrezzature, macchine e apparecchiature	1	4	4

	<p><i>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio:</i> Vietato eseguire lavorazioni sotto tensione; Le lavorazioni che espongono ad un rischio di natura elettrica possono essere eseguite solo da personale PES o PEI così come definiti dalla norma UNI EN 1127; Utilizzare le apparecchiature secondo le istruzioni senza manometterle o modificarle; Assicurarsi che le apparecchiature e i loro cavi di alimentazione siano in buono stato e non abbiano parti in tensione scoperte o elementi a protezione danneggiati; Non eseguire, se non competenti, interventi di ispezione, manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature, quadri e armadi elettrici ma segnalare al preposto di Umbra Acque eventuali anomalie; Non coprire o nascondere i quadri elettrici, per consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie; Tenere chiusi gli sportelli degli armadi e dei quadri elettrici. Durante alcuni lavori elettrici, obbligatorio indossare, oltre ai DPI standard, i DPI specifici previsti nei propri documenti di valutazione del rischio; Assicurarsi che i DPI dielettrici, quando impiegati, siano in perfetta efficienza (non danneggiati/scaduti): Usare esclusivamente attrezzatura isolata. Vedasi anche prescrizioni specifiche riportate a pag. 4/5.</p>
---	--

### 6 Cadute dall'alto

		P	D	R
6.1	Pericolo di caduta da una quota superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile.	2	4	8


	<p>Fonte di rischio: in caso di lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri rispetto ad un piano stabile, l'accesso per dovrà essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati.</p> <p>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Adottare idonee misure di prevenzione, generalmente costituite da protezioni collettive anticaduta (es. parapetti), ovvero qualora non fosse possibile da misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute (es. dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di</p>
---	--



	arresto). Per le lavorazioni a ridosso delle vasche che espongono i lavoratori al rischio di caduta, dotare il proprio personale di idonei DPI anticaduta e di adeguati sistemi di trattenuta fissati ad un punto di ancoraggio stabile. Utilizzare solo il personale adeguatamente formato e informato riguardo l'esecuzione della specifica fase di lavoro e all'utilizzo di DPI di 3 <sup>a</sup> categoria che dovranno essere correttamente mantenuti in efficienza. Prima dell'utilizzo di scale alla marinara o fisse verticali o portatili presenti all'interno degli impianti o in dotazione propria verificare che queste siano strutturalmente conformi, adeguate all'uso, correttamente mantenute e rispondenti alle prescrizioni di legge. Le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi che utilizzano opere provvisorie per i lavori in quota dovranno scegliere e utilizzare le attrezzature più idonee a mantenere condizioni di lavoro sicure, in relazione alla tipologia di manutenzione da svolgere; dovranno garantire la delimitazione della zona sottostante l'attrezzatura in quota quando sono previste potenziali interferenze lavorative; utilizzare scale portatili a norma UNI EN 131, usando particolare attenzione nella loro movimentazione in presenza di interferenze.
--	---



## 7 Ambienti confinati

		P	D	R
7.1	Presenti vasche, che quando vuote, si configurano come ambienti confinati	1	6	6

	Per "ambiente confinato" si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante (infortunio grave o mortale) in assenza o carenza di ossigeno o in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Divieto di accesso ai lavoratori. Se necessario in ragione dell'affidamento, all'interno di esse, può operare il solo personale, preventivamente autorizzato dal Committente, adeguatamente formato, addestrato e in possesso dei requisiti stabiliti dal DPR 177/2011 e comunque devono essere puntualmente rispettate le specifiche procedure operative e di gestione dell'emergenza definite nel POS che la ditta affidataria è tenuta a presentare prima dell'inizio delle lavorazioni. Nelle situazioni in cui è possibile, esecuzione dell'intervento operativo deve essere eseguito utilizzando metodologie che evitino l'accesso in ambiente confinato.
---	---

## 8 Annegamento

		P	D	R
8.1	Presenti vasche di depurazione piene di fanghi	1	4	4


 	Fonte di rischio: vasche piene di acqua/liquami Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Bordo delle vasche protetto contro la caduta accidentale mediante ringhiere o parapetti di altezza adeguata. Utilizzare idonei dispositivi di trattenuta per operare l bordo di vasche non protette; Non lasciare aperture verso il bordo vasca non protette; Accertarsi che grigliati e parapetti non abbiano nessuna interruzione e provvedere a segnalare e ripristinare i grigliati e i parapetti non più in efficienza
---	--

## 9 Investimento dell'operatore

		P	D	R
9.1	Presenti mezzi operativi in opera nell'area di lavoro	2	3	6
9.2	Presenti lavoratori nell'area di lavoro	2	3	6


## 9 Rischio biologico

		P	D	R
9.1	Contatto con agenti biologici durante le operazioni	2	2	4

	<b>RISCHIO BIOLOGICO</b> Luogo di lavoro: Impianti e siti tecnologici trattamento acque reflue Fonte di rischio: l'attività di trattamento dei reflui fognari può comportare la presenza di agenti biologici, soprattutto nelle aree di arrivo dei reflui fognari e nelle aree a ridosso delle vasche di trattamento degli stessi. Umbra Acque ha provveduto ad effettuare la Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici dal quale risulta una esposizione pari alla classe 0 (rischio moderato). Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Informare e formare i lavoratori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici, adottare misure di prevenzione quali quelle di non bere, mangiare o fumare negli impianti tecnologici di trattamento dei reflui fognari, usare misure igieniche adeguate (lavarsi bene con sapone alla fine di ogni attività, non entrare con indumenti sporchi in ambienti non contaminati). Dotare i lavoratori di idonei DPI da utilizzare durante lavorazioni esposte al rischio (guanti per la protezione da rischio biologico, mascherina con filtro FFP3, stivali e tuta protettiva); ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori.
---	--

## 10 Punture d'insetto, shock anafilattico


		P	D	R
10.1	Negli impianti il rischio da punture di imenotteri (api, vespe, calabroni ecc. o da altri insetti) in particolare nella stagione calda, è potenzialmente sempre presente.	2	2	4

	<b>PUNTURE D'INSETTO, SHOCK ANAFILATTICO</b> Luogo di lavoro: Impianti e siti tecnologici Fonte di rischio: all'interno delle vasche degli impianti tecnologici, in particolare in quelle di depurazione e/o dei sollevamenti fognari, a causa di un elevato carico di materiale organico, il rischio da punture di imenotteri (api, vespe,
---	---

	calabroni ecc. o da altri insetti) in particolare nella stagione calda, è potenzialmente sempre presente. Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Indossare la divisa di lavoro e proteggere le parti del corpo scoperte. Dotare i lavoratori di salviette monouso di soluzione d'ammoniaca al 4% ad integrazione del contenuto minimo dei pacchetti di medicazione previsti per legge. Nel caso di presenza di personale con allergie conosciute, è consigliabile, d'accordo con il medico competente della ditta affidataria, la dotazione di eventuali prodotti medici da utilizzare in caso di necessità.
--	--


## 11 Rumore

		P	D	R
11.1	Il rischio di esposizione al rumore è presente in diverse aree dello stabilimento a causa della presenza di macchinari, della circolazione di mezzi di trasporto e di sollevamento operanti nell'area, e per particolari attività.	2	2	4

	<b>RUMORE</b> Fonte di rischio: Presenti aree con presenza di macchine accese. Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Presente cartellonistica di sicurezza, Durante i lavori con macchine in funzione, è obbligatorio indossare, oltre ai DPI standard, i DPI specifici di protezione dell'udito
---	--

## 12 Interferenze nell'ambiente di lavoro

		P	D	R
12.1	Nelle aree in cui verrà svolto il lavoro possono essere presenti contemporaneamente lavoratori della ditta affidataria, il personale di Umbra Acque S.p.A. E' inoltre possibile la presenza contemporanea del personale di altre ditte appaltatrici, eventuali prestatori d'opera e/o fornitori di beni e servizi.	2	2	4

	<p>Misure e Prescrizioni di controllo del rischio: Concordare con il referente Umbra Acque S.p.A. la pianificazione delle attività in modo da evitare per quanto possibile gli orari di possibile sovrapposizione con altri soggetti autorizzati all'accesso, ovvero in caso di contemporaneità di interventi delimitare e segnalare la propria area di pertinenza; Impegnare le aree ove svolgere le attività solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti o da altre attività; In linea generale l'eventuale interferenza dovuta alla presenza di più lavoratori negli stessi luoghi è gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle lavorazioni.</p> <p>In ogni caso possibili interferenze tra l'attività ordinarie svolte da Umbra Acque S.p.A. e /o da altre ditte esterne e le attività in appalto alla ditta affidataria dovrà essere gestita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispettare il piano di lavoro concordato con il referente per l'esecuzione del contratto;</li> <li>• rispettare l'orario di lavoro concordato;</li> <li>• rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e la segnaletica di sicurezza;</li> <li>• rispettare le indicazioni fornite dal committente;</li> <li>• rispettare le misure di prevenzione, protezione e degli obblighi di carattere generale;</li> <li>• non accedere in qualsiasi altra parte del sito tecnologico diversa da quella oggetto dell'affidamento</li> </ul> <p>Nelle aree interne agli impianti procedere a passo d'uomo; seguire scrupolosamente i percorsi indicati; rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti; prestare la massima attenzione durante tutto il percorso; rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo; non sostare o parcheggiare davanti a presidi antincendio (idranti). E' inoltre interdetto l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali non interessate dalle lavorazioni appaltate. In presenza di pedoni: personale Umbra Acque, personale di altri appaltatori, prestatori d'opera/terzi, fornitori di beni e servizi, visitatori, utenza ... prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito; osservare tutte le norme applicabili del codice della strada. Indicazioni per i pedoni: Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili; non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra; durante le operazioni eseguite nelle ore notturne, ovvero in condizioni di scarsa visibilità indossare indumenti ad alta visibilità; l'accesso all'interno degli edifici aziendali è consentito solo ed esclusivamente per le operazioni relative alla propria identificazione e alla consegna dei documenti di viaggio e/o di lavoro. In qualsiasi altro luogo non oggetto delle lavorazioni è interdetto l'accesso.</p>
---	---

### Attrezzature del committente utilizzate dall'appaltatore

L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà esclusivamente utilizzare proprie attrezzature.

Qualora, per straordinarie e motivate ragioni, l'esecuzione del lavoro richieda l'uso di attrezzature particolari del committente, l'Appaltatore ne potrà fare uso, sotto la sua completa responsabilità, e soltanto dopo che il Committente, nelle figure preposte, ne abbia autorizzato l'uso.

Il committente, qualora si verifichi tale situazione, provvederà prima dell'uso dell'attrezzatura da parte del personale dell'appaltatore. Sarà cura del personale dell'appaltatore che ne farà uso controllare preventivamente l'attrezzatura e denunciare al Committente, prima di impiegarla, eventuali anomalie che vi abbia riscontrato. E' fatto divieto utilizzare attrezzature trovate sul posto.

#### Gestione dei rifiuti e tutela ambientale

L'affidatario è tenuto ad eseguire le lavorazioni oggetto dell'affidamento, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di impatto e di tutela ambientale e solleva da ogni responsabilità Umbra Acque S.p.A. in qualità di Committente per eventuali danni ambientali che si dovessero verificare.

Gli eventuali rifiuti prodotti dall'affidatario o dal personale di tale impresa, dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., Regolamenti Comunali o disposizioni specifiche del Committente).

#### Documentazione da presentare

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale la ditta affidataria, prima dell'inizio delle lavorazioni, dovrà consegnare al Servizio di Prevenzione e Protezione la documentazione riportata nell'allegato 1.

#### Allegati



Allegato 01: M02 - IS04-PS01-8.1 Contenuti minimi del PIANO di SICUREZZA rilasciato dall'Appaltatore ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Allegato 02: Presa visione informativa rischi

Allegato 3: Questionario COVID-19

Allegato 4: Regole comportamentali da attuare nei luoghi di lavoro oggetto dell'intervento

26.08.2021, Ponte San Giovanni, Perugia

Redatto	Validato
ASPP	RSPP
geom. Fabio Ippoliti	ing. Marinella Brizioli
	



**Allegato 01:** M02 - IS04-PS01-8.1 Contenuti minimi del PIANO di SICUREZZA rilasciato dall'Appaltatore ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.81/08 e s.m.i.

- 1) **Anagrafica dell'Impresa** (Nominativo e Ragione Sociale - Sede Legale - Codice Fiscale -Partita I.V.A.- Settore Produttivo - Numero iscrizione C.C.I.A.A. - Numero iscrizione Cassa Edile - Posizione I.N.P.S. - Posizione I.N.A.I.L. - Organico Medio Annuo dell'Impresa riferito all'ultimo triennio);
- 2) **Organigramma nominativo e funzionale** relativo all'oggetto dell'appalto con evidenza dell'organigramma della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, MC, elenco del personale addetto alla gestione dell'emergenze/lotta antincendio in Cantiere, Preposto alla Sicurezza in Cantiere, elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle specifiche attività oggetto del contratto e relative nomine, qualifiche e abilitazioni professionali);
- 3) **Identificazione e valutazione dei rischi** connessi alla realizzazione dell'opera, definizione delle misure di sicurezza poste in essere per l'eliminazione/riduzione delle fonti di pericolo, **descrizione dell'organizzazione del lavoro** (maestranze, macchine, attrezzature e opere provvisorie impiegate nell'appalto);
- 4) **Cronoprogramma delle lavorazioni** oggetto del contratto, evidenziante la presenza media/giornaliera del personale impiegato per ciascuna fase di attività;
- 5) **Modalità di esecuzione delle attività oggetto del contratto** - dettagliate in funzione del cronogramma dei lavori - descrizione per singola fase;
- 6) Elenco delle **eventuali lavorazioni affidate in subappalto e relativa anagrafica delle Società impiegate**;
- 7) **Elenco della macchine ed impianti utilizzati** dall'impresa appaltatrice per lo specifico lavoro e relativi documenti di conformità alle norme di sicurezza delle macchine ed impianti utilizzati per le lavorazioni (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marcatura CE attrezzature, etc.);
- 8) **Elenco dei Dispositivi di Protezione Collettiva, attrezzature antinfortunistiche e procedure operative/gestionali** impiegate durante lo svolgimento dei **lavori pericolosi** in contratto;
- 9) **Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale** forniti in dotazione ai lavoratori;
- 10) **Elenco sostanze/preparati pericolosi** impiegati nelle attività oggetto del contratto con descrizione delle modalità di conservazione e manipolazione (allegare in copia le Schede di Sicurezza);
- 11) L'esito della **Valutazione del Rischio Rumore**;
- 12) Eventuali **certificazioni** conseguite dall'Appaltatore in materia di sicurezza/igiene sul lavoro e relative alla specifica attività da svolgere;

Allegati al PIANO di SICUREZZA

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di riferimento, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (validità semestrale);
- Modello D.U.R.C. -Documento Unico di Regolarità Contributiva- di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (validità trimestrale);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- Atti di Nomina/accettazione e relativi attestati inerenti la formazione delle suddette figure: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente quando necessario (esclusa formazione);

**per il personale operante in cantiere** fornire specificatamente, i seguenti documenti:

- I. Attestazione NOMINATIVA comprovante la informazione impartita sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro (comunicati dalla Committenza) in cui si troveranno ad operare;
- II. Attestazione NOMINATIVA comprovante l'avvenuta sorveglianza sanitaria ed idoneità tecnica alla mansione specifica ai sensi dell' art. 41 del D.Lgs.81/08;
- III. Attestazione NOMINATIVA comprovante l'informazione/formazione impartita di cui all'artt.36 e 37 del D.Lgs.81/08;
- IV. Attestazione NOMINATIVA comprovante l'adeguata informazione/formazione e addestramento impartito per l'impiego delle attrezzature di lavoro e macchine utilizzate durante l'espletamento dell'appalto, ai sensi del D. Lgs.81/08;

**In caso di affidamento di lavori/servizi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai fini della qualificazione delle imprese abilitate ad operare l'Appaltatore è tenuto a fornire anche l'evidenza documentale del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del D.P.R. 177/2011.**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta (specificare)  
\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ affidataria delle attività di  
manutenzione ordinaria e straordinaria \_\_\_\_\_

presso Umbra Acque S.p.A.

*consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445*

### DICHIARA

- di non avere individuato ulteriori rischi rispetto a quelli indicati nell'informativa redatta da Umbra Acque S.p.A. n. 7-07-342 ovvero:
- di aver individuato i seguenti rischi interferenti e le seguenti misure di gestione degli stessi:

Altri rischi interferenti	Misure di prevenzione e protezione

Data e luogo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del dichiarante)

Si allega documento d'identità in corso di validità del dichiarante

**Allegato 3: Questionario COVID-19**

Gentilissimo Cliente,

In accordo al “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” del 14 marzo 2020 le attività produttive possono avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in assenza di tali livelli minimi le attività non potranno essere effettuate, pertanto prima di accedere ai luoghi di lavoro del Committente il soggetto affidatario di servizi, lavori o forniture deve accertarsi che il proprio personale non presenti sintomatologia Covid- 19.

Al tal fine di Vi chiediamo pertanto di compilare e renderci preventivamente all’intervento il presente questionario timbrato e firmato:

N°	Domanda	SI	NO
1	Sono attuate tutte le indicazioni previste dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità e di tutte le autorità coinvolte in tema COVID-19 nonché quelle previste dal protocollo condiviso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Con quali modalità viene garantito il controllo in ingresso del proprio personale in riferimento alle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ...)?		
2.1	Misura della temperatura corporea (< 37,5°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Autodichiarazione controfirmata dal lavoratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consapevolezza e accettazione da parte del lavoratore del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifesti la sintomatologia riferibile a COVID-19: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà respiratoria, ... o sussistano le condizioni di pericolo di cui sopra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consapevolezza e accettazione da parte del proprio personale a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Consapevolezza e accettazione da parte del proprio personale che l’accesso ai luoghi di lavoro del Committente NON è consentito: - Se sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare o altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie competenti; - Se abbiano ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito ad un contatto stretto con persone contagiate da COVID-19; - Se i propri conviventi sono sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare o altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie competenti; - Se i propri conviventi abbiano ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito ad un contatto stretto con persone contagiate da COVID-19;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Qualora l’attività imponga di interagire con il personale del Committente a una distanza interpersonale minore di un metro è imposto l’uso delle mascherine e di altri eventuali dispositivi di protezione individuale? Specificare eventuali DPI utilizzati in aggiunta alle mascherine: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elenco del personale incaricato di eseguire l’intervento presso il sito di: \_\_\_\_\_

N°	Cognome, Nome	Tipo e numero documento d’identità	Recapito Telefonico

Questionario compilato da	Ruolo aziendale

Data,	<small>Timbro e Firma</small>
-------	-------------------------------

**Allegato 4: Regole comportamentali da attuare nei luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento**

CONTROLLI E NORME DI PREVENZIONE ANTICOVID				
				
prima di accedere in cantiere è obbligatorio che i lavoratori si accertino dell'assenza di sintomatologie tipiche da COVID-19.	prima di accedere in cantiere il personale della ditta deve rilasciare una autodichiarazione che attesti l'applicazione del protocollo e l'assenza di sintomatologia Covid-19 di ogni lavoratore ovvero recarsi presso la sede legale di Ponte San Giovanni Perugia per il rilevamento della temperatura corporea e la compilazione della dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'ingresso in cantiere.	in caso di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere avvisare immediatamente il proprio Datore di Lavoro e il Preposto di Umbra Acque SpA	in caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere	
				
sono vietate le strette di mano e i contatti fisici.	mantenere sempre la distanza di 1 mt	indossare sempre la mascherina di protezione in modo corretto	è vietato utilizzare servizi igienici e spogliatoi. Non consumare cibo e bevande	osservare sempre le regole sull'igiene delle mani

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO		
		
accesso riservato ai soli lavoratori autorizzati, esclusivamente negli luoghi oggetto dei lavori	vietato effettuare manovre o operazioni non di propria competenza o che possano compromettere la propria o altrui sicurezza e/o la funzionalità degli impianti	divieto di scattare fotografie, effettuare riprese e/o registrazioni audio, se non autorizzati in forma scritta
		
nei luoghi di lavoro di Umbra Acque S.p.A. è vietato fumare e utilizzare fiamme libere	all'interno dei luoghi di lavoro condurre i mezzi "a passo d'uomo", adeguando la guida alle condizioni presenti, senza creare intralcio alla normale circolazione	Per l'esecuzione dell'affidamento avvalersi di proprio personale regolarmente assunto in possesso di idoneità sanitaria e tecnico-professionale; di provata capacità e adeguati, anche numericamente, alle necessità
		

<p>garantire condizioni di permanente sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni</p>	<p>dotare i propri lavoratori di DPC e DPI necessari alla loro tutela, mantenuti in efficienza, adeguati sia ai rischi individuati nel proprio DVR e sia alla specifica attività da svolgere, anche in funzione delle condizioni ambientali e lavorative</p>	<p>utilizzare esclusivamente proprie macchine, attrezzature e utensili (di proprietà o in noleggio) marcate CE, regolarmente mantenute, revisionate e verificate</p>
		
<p>per l'impiego di macchine che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, utilizzare, solo personale qualificato, formato e abilitato</p>	<p>solo se autorizzato dal Committente, solo il personale abilitato può eseguire le lavorazioni all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati</p>	<p>vietato eseguire lavorazioni sotto tensione. Le lavorazioni che espongono ad un rischio di natura elettrica possono essere eseguite solo da personale esperto</p>
		
<p>utilizzare DPI specifici, non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi, ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori</p>	<p>rispettare i tempi stabiliti e non trattenersi nei luoghi di lavoro al di fuori dell'orario concordato</p>	<p>il personale dell'impresa esecutrice deve esporre in maniera continuativa il tesserino di riconoscimento</p>
		
<p>i rifiuti devono essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia, lasciare le zone di lavoro pulite e sgombre da materiali o altri impedimenti che possono costituire pericolo. Eventuali sversamenti devono essere immediatamente trattati con adeguate sostanze inertizzanti e prontamente rimossi</p>	<p>eventuali incidenti e infortuni occorsi al proprio personale all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque SpA, devono essere immediatamente segnalati in forma scritta al Committente.</p>	<p>segnalare al Committente prontamente eventuali macchine e attrezzature danneggiate e la presenza di situazioni di rischio all'interno dei luoghi di lavoro di Umbra Acque SpA</p>

